



Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Burmistrz Żelechowa
Urząd Miejski w Żelechowie
ul. Rynek 1
08-430 Żelechów

Żelechów, dnia 2 września 2024 roku

Pan Norbert Wilbik
Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Radni Rady Powiatu Garwolińskiego
Pani Iwona Kurowska
Starosta Garwoliński

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie zapisów Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578) mając na uwadze dobro mieszkańców miasta i gminy Żelechów, dbając o ich interesy oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb wpisujących się w obowiązki jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest powiat, zwracamy się z ogromną prośbą o wzięcie pod uwagę podczas tworzenia planów budżetowych na rok 2025 i kolejne lata, inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia na terenie naszej gminy. Szczegółowy ich zakres przedstawia „Tabela zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej” stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Tabela usystematyzowana została na podstawie pism, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego oraz prośb zgłaszanych ustnie przez mieszkańców w sprawach związanych z zakresem zadań powiatu. Załącznik nr 2 to dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan faktyczny infrastruktury której dotyczy informacja.

Jednostki samorządu terytorialnego zostały powołane przede wszystkim, aby służyć

mieszkańcom przez zaspokajanie ich potrzeb w aspektach takich jak między innymi: edukacja publiczna, ochrona zdrowia, transport zbiorowy, drogi publiczne, gospodarka wodna, ochrona środowiska. Z tymi problemami przychodzi się mierzyć zarówno powiatom, jak i gminom. Zadania te często łączą się i przenikają, dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, aby współpraca między naszymi instytucjami była, rzetelna i owocna. Dobra współpraca w realizacji rzeczywistych potrzeb przekłada się na zadowolenie mieszkańców, a przecież to jest priorytetem pracy samorządu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i pragnąc, aby realizowane były te zadania, które najbardziej dotyczą mieszkańców gminy Żelechów, zdecydowaliśmy się skierować do władz powiatowych niniejszą informację.

Najczęstszym powodem zmartwień mieszkańców, a co za tym idzie również pism i wizyt w urzędzie, jest stan infrastruktury drogowej. Pozwolimy sobie przytoczyć kilka odcinków dróg powiatowych, które zasługuje na szczególną uwagę. Przykładem takim jest ulica R. Traugutta (1366W). Jedną z głównych ulic w mieście, doczekała się rozpoczęcia generalnego remontu, ale pozostały jeszcze dwa etapy do zrealizowania. Mieszkańcy pytają, kiedy rozpoczną się kolejne prace remontowe? Nie ma w tych pytaniach nic dziwnego, widząc stan nawierzchni jezdni i chodników, którymi codziennie się poruszają. Kolejną bolączką mieszkańców naszej gminy, jest stan nawierzchni drogi w Starym Kębłowie (1365W) tzw. „Gościniec”. Zauważyć należy, że w XXI wieku, droga klasy powiatowej będąca dojazdem do 9 zamieszkałych posesji jest drogą gruntową, tylko częściowo utwardzoną kruszywem. W planowaniu inwestycji drogowych należy zwracać uwagę nie tylko na polepszenie komfortu życia mieszkańców, ale również, a może przede wszystkim na bezpieczeństwo. I właśnie o bezpieczeństwo wnioskuje już od kilku lat mieszkańcy Nowego Goniwilka. Zwracają uwagę na zagrożenia związane z brakiem chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1328W w terenie gęsto zabudowanym. Ich obawy niestety potwierdzają fakty. Na początku bieżącego roku na tym odcinku miał miejsce kolejny wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Czy życie ludzkie jest argumentem wystarczającym do podjęcia działań w kierunku zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa w postaci chodnika oddzielonego od jezdni krawężnikiem? Do elementów wchodzących w skład infrastruktury drogowej należą również rowy odwadniające korpus drogowy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to temat budzący wiele emocji zarówno wśród mieszkańców jak i zarządców dróg. Tak samo jest na terenie gminy Żelechów, mamy dwie lokalizacje, w których stan techniczny rowów przydrożnych, a w niektórych miejscach ich zupełny brak, powoduje podtapianie posesji i pól uprawnych przez wodę opadową, a w szczególności roztopową spływającą z jezdni. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to naturalna rzecz wynikająca z wielu czynników, niemniej jednak rowy w miejscowościach Władysławów (1364W) i Kalinów (1318W) wymagają natychmiastowej odbudowy.

Zabierając głos w imieniu wszystkich mieszkańców ziemi żelechowskiej, żywimy ogromną nadzieję, że nasze prośby zostaną rozpatrzone pozytywnie. Wierzymy, że Władze Powiatu Garwolińskiego mając na uwadze dobro swoich mieszkańców nie zapomną o nas podczas tworzenia ustawy budżetowej na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i uwzględnią w swojej długofalowej strategii nasze prośby. Liczymy na otwartość i dalszą dobrą współpracę.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żelechowie
(-)
Michał Bogusz

Burmistrz Żelechowa
(-)
Krystyna Wieczorkiewicz

załączniki do informacji:

- 1) Tabela zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej. (ilość stron – 2)
- 2) Fotografie wybranych fragmentów dróg powiatowych. (ilość stron – 16)

do wiadomości:

- 1) Sołtysi sołectw Gminy Żelechów
- 2) Mieszkańcy Gminy Żelechów

Tabela zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej.

Miejscowość /ulica	Numer drogi	Opis potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Żelechów	Numer fot.
Żelechów ul. R. Traugutta	1366W	Przebudowa od ul. Chłopickiego do skrzyżowania z drogą gminną nr 131538W ul. Sienkiewicza.	Fot. 2 Fot. 3 Fot. 4
Żelechów ul. J. Chłopickiego	1330W	Przebudowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 807 ul. Długa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366W ul. Traugutta, a następnie do granic miasta.	Fot. 5 Fot. 6
Nowy Goniwilk	1328W	Budowa chodnika na odcinku 1,6 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1338W w kierunku Piastowa	Fot. 7 Fot. 8
Władysławów	1364W	Renowacja rowów odwadniających korpus drogowy.	Fot. 8 Fot. 10
Nowy Kębtów	1365W	Wykonanie nawierzchni bitumicznej, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330W ul. J. Chłopickiego do skrzyżowania z drogą gminną nr 131410W. Remont w stronę Stefanowa 0,8 km.	Fot. 11 Fot. 12 Fot. 13
Kalinów	1338W	Renowacja rowów odwadniających korpus drogowy.	Fot. 14 Fot. 15
Żelechów ul. J. Piłsudskiego	1336W	Przebudowa nawierzchni i chodników od drogi wojewódzkiej nr 807 ul. Długa do osiedla mieszkaniowego dawnego PGR.	Fot. 16 Fot. 17 Fot. 18
Piastów	1342W	Położenie drugiej warstwy nawierzchni bitumicznej na odcinku od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania.	Fot. 19 Fot. 20
Stary Goniwilk Kalinów	1338W	Remont nawierzchni bitumicznej na odcinkach położonych we wsiach Stary Goniwilk i Kalinów. Wykonanie nawierzchni bitumicznej od pętli do drogi gminnej nr 131446W.	Fot. 21 Fot. 22 Fot. 23 Fot. 24
Gózdek Łomnica	1337W	Naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Gózdek w stronę Łomnicy.	Fot. 25 Fot. 26

Żelechów Al. Wojska Pol.	1369W	Remont istniejącego i budowa nowego chodnika w stronę Zakrzówka przy nowo zagospodarowywanych posesjach.	Fot. 27 Fot. 28 Fot. 29
Żelechów ul. R. Traugutta	1366W	Budowa chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego na wyremontowanym odcinku od ul. Sienkiewicza.	Fot. 1
Żelechów ul. Wilczyńska	1330W	Remont odwodnienia jezdni przy cmentarzu.	Brak
Gózddek	1330W	Sprawdzenie stanu technicznego niedawno wybudowanych chodników.	Brak
Huta Żelechowska	1336W	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na końcowym odcinku drogi tzw. „Droga do brodu”.	Fot. 30
Stary Goniwilk	1338W	Budowa chodnika od skrzyżowania drogi gminnej nr 131428W do skrzyżowania z drogą gminną nr 131437W.	Fot. 31 Fot. 32
Żelechów ul. I. Weissenberga	1369W	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na całym odcinku.	Brak
Gmina Żelechów	Wszystkie odcinki	Regularna kontrola, konserwacja, wycinanie drzew i krzewów, koszenie rowów i poboczy.	Brak

Fotografie wybranych fragmentów dróg powiatowych.



Fot. 1 Droga powiatowa 1366W, ul. R. Traugutta, wyremontowany odcinek bez ścieżki rowerowej.



Fot. 2 Droga powiatowa 1366W, ul. R. Traugutta, skrzyżowanie z drogami gminnymi ul. H. Dwernickiego i ul. W. Reymonta.



Fot. 3 Droga powiatowa 1366W ul. R. Traugutta, stan nawierzchni bitumicznej.



Fot. 4 Droga powiatowa 1366W ul. R. Traugutta, skrzyżowanie z ul. J. Chłpickiego (droga powiatowa 1330W).



Fot. 5 Droga powiatowa 1330W ul. J. Chłopickiego, chodnik pomiędzy ul. L. Pudły i ul. R. Traugutta (droga powiatowa 1366W).



Fot. 6 Droga powiatowa 1330W ul. J. Chłopickiego, odcinek do ul. L. Pudły.



Fot. 7 Droga powiatowa 1328W Nowy Goniwilk, miejsce na budowę chodnika.



Fot. 8 Droga powiatowa 1328W Nowy Goniwilk, miejsce na budowę chodnika.



Fot. 9 Droga powiatowa 1364W Władysławów, stan rowów odwadniających.



Fot. 10 Droga powiatowa 1364W Władysławów, stan rowów odwadniających.



Fot. 11 Droga powiatowa 1365W Stary Kębłów, nawierzchnia utwardzona kruszywem.



Fot. 12 Droga powiatowa 1365W Stary Kębłów, nawierzchnia gruntowa.



Fot. 13 Droga powiatowa 1365W Stary Kębłów, nawierzchnia gruntowa, zjazd na posesję nowo budowanych domów.



Fot. 14 Droga powiatowa 1338W Kalinów, stan rowów i zjazdów na posesje.



Fot. 15 Droga powiatowa 1338W Kalinów, stan rowów i zjazdów na posesje.



Fot. 16 Droga powiatowa 1336W ul. J. Piłsudskiego, stan chodników w stronę ul. Długiej (wojewódzkiej 807).



Fot. 17 Droga powiatowa 1336W ul. J. Piłsudskiego, brak chodników w stronę osiedla mieszkaniowego dawnego PGR.



Fot. 18 Droga powiatowa 1336W ul. J. Piłsudskiego, stan chodników w stronę osiedla mieszkaniowego dawnego PGR.



Fot. 19 Droga powiatowa 1342W Piastów, stan nawierzchni oraz pobocza.



Fot. 20 Droga powiatowa 1342W Piastów, stan nawierzchni oraz pobocza.



Fot. 21 Droga powiatowa 1323W Stary Goniwilk, stan nawierzchni jezdni.



Fot. 22 Droga powiatowa 1338W Stary Goniwilk, stan nawierzchni jezdni.



Fot. 23 Droga powiatowa 1338W Stary Goniwilk, stan nawierzchni jezdni.



Fot. 24 Droga powiatowa 1338 Kalinów, stan nawierzchni utwardzonej tłuczniem.



Fot. 25 Droga powiatowa 1337 Gózddek w stronę Łomnicy, stan przepustu pod jezdnią drogi powiatowej.



Fot. 26 Droga powiatowa 1337 Gózddek w stronę Łomnicy, stan przepustu pod jezdnią drogi powiatowej.



Fot. 27 Droga powiatowa 1369W Al. Wojska Polskiego w stronę Zakrzówka, brak chodników przy zabudowanych posesjach.



Fot. 28 Droga powiatowa 1369W Al. Wojska Polskiego w stronę Zakrzówka, brak chodników przy zabudowanych posesjach.



Fot. 29 Droga powiatowa 1369W Al. Wojska Polskiego w stronę Zakrzówka, brak chodników przy zabudowanych posesjach.



Fot. 30 Droga powiatowa 1336W Huta Żelechowska w stronę granic powiatu, nawierzchnia z Kruszywa.



Fot. 31 Droga powiatowa 1338 Stary Goniwilk wjazd do szkoły podstawowej, miejsce budowy chodnika.



Fot. 32 Droga powiatowa 1338 Stary Goniwilk sytuacja w stronę szkoły, miejsce budowy chodnika.